„ZLEPŠOVACÍ NÁVRH / Rychlý (Quick) KAIZEN „KAI – Změna“ a „ZEN – k lepšímu“
METODA PDCA -Plan (plán)-Do (provedení)-Check (kontrola)-Act (jednání/expandování)

Téma:	ODSTRANĚNÍ TĚŽKO DOSTUPNÉHO MÍSTA K SANITACI A KONTROLE	Stroj :	VAKUOVÁ PLNIČKA	Závod:	BABICE
Kategorie: AM / PM / FI / BEZPEČNOST / CSL / Q	AM	Iniciátor zlepšení :	BŘEZINA	Datum:	8.5.24
				Linka:	RMM
				Středisko:	2202

1.PLÁN

Popis problému :

KVŮLI SANITACI A NÁSLEDNÉ VIZUÁLNÍ KONTROLE SE MUSÍ VŽDY DEMONTOVAT/MONTOVAT PLECHOVÉ KRYTY ODPADNÍHO ŽLABU OD VAKUOVÉ PLNIČKY

Náčrt :



1xC 4xK 1xJ (5W1H)

1 CO ?	KRYTY ODPADNÍHO ŽLABU.
2 KDY ?	PŘED A PO SANITACI
3 KDE ?	NA VAKUOVÉ PLNIČCE
4 KDO ?	ÚDRŽBÁŘ
5 KTERÝ ?	
6 JAK ?	

5x PROČ (5WHY)

1 PROČ ?	
2 PROČ ?	
3 PROČ ?	
4 PROČ ?	
5 PROČ ?	

2.PROVEDENÍ

Popis řešení :

NAHRAZENÍ PLECHOVÉHO KRYTU ZA DĚROVANÝ NEBO MŘÍŽKOVANÝ KRYT SE VYHNEME DEMONTÁŽI/MONTÁŽI A SANITACE S NÁSLEDNOU VIZUÁLNÍ KONTROLOU JE PŘESTO MOŽNÁ

Náčrt :



3.KONTROLA

Ověření výsledků :

4. EXPANDOVÁNÍ

Standardizace a expanze:

Dokument číslo: ("QK001 apd.)	Datum provedení:	Podpis :	Datum kontroly:	Podpis :	Náklady (CZK) :	Úspora (CZK) :	Úspora / Náklad B/C ratio :	Ověřeno dne :	Ověření provedl :