„ZLEPŠOVACÍ NÁVRH / Rychlý (Quick) KAIZEN „KAI – Změna“ a „ZEN – k lepšímu“
METODA PDCA -Plan (plán)-Do (provedení)-Check (kontrola)-Act (jednání/expandování)

Téma:	ÚNIK OMÁČKY PŘI PŘEKLÁPĚNÍ DO MASOČERPADEL	Stroj:	PŘEKLÁPĚČ	Závod:	HJ
Kategorie: AM / PM / FI / BEZPEČNOST / CSL / Q	AM	Iniciátor zlepšení:	PŘÍBYL	Datum:	26.6.	Linka:	RMN	Středisko:	HJ

1.PLÁN

Popis problému :

ÚNIK OMÁČKY PŘI PŘEKLÁPĚNÍ A JEJÍ ROZSTŘIKNUTÍ NA STĚNY A OKOLÍ

Náčrt :



1xC 4xK 1xJ (5W1H)

1 CO ?	ÚNIK OMÁČKY
2 KDY ?	PŘI VÝROBĚ CUL. POL. NA RMN
3 KDE ?	PŘEKLÁPĚNÍ DO MASOČERPADEL
4 KDO ?	OPERÁTOR OD VOLE.
5 KTERÝ ?	
6 JAK ?	

5x PROČ (5WHY)

1 PROČ ?	NEDOSTATEČNÉ BOČNÍ KRYTÍ
2 PROČ ?	KONSTRUKCE JÁPONKY
3 PROČ ?	KONSTRUKCE HRAN ZÁSOBNÍKU
4 PROČ ?	
5 PROČ ?	

2.PROVEDENÍ

Popis řešení :

SVAŘENÝ – PRASKLÝ BOČNÍ SVÁR

INSTALACE NÁSYPKY NA PŘEKLÁPĚČ

PŘESNÉ UKOTVENÍ PŘEKLÁPĚČE

Náčrt :



3.KONTROLA

Ověření výsledků :

4. EXPANDOVÁNÍ

Standardizace a expanze:

Dokument číslo: ("QK 001 apd.)	Datum provedení:	Podpis :	Datum kontroly:	Podpis :	Náklady (CZK) :	Úspora (CZK) :	Úspora / Náklad B/C ratio :	Ověřeno dne :	Ověření provedl :