„ZLEPŠOVACÍ NÁVRH / Rychlý (Quick) KAIZEN „KAI – Změna“ a „ZEN – k lepšímu“
METODA PDCA -Plan (plán)-Do (provedení)-Check (kontrola)-Act (jednání/expandování)

Téma:	CHLAZENÍ VIBRAČNÍ NÁSYPKY NA POUCH LINCE			Stroj :	VIBRAČNÍ NÁSYPKA	Závod:	BABICE
Kategorie: AM / PM / FI / BEZPEČNOST / CSL / Q	AM	Iniciátor zlepšení :	BŘEZINA	Datum:	20.6.24	Linka:	POUCH LINKA	Středisko:	2202

1.PLÁN

Popis problému :

PŘI VÝROBĚ NA POUCH LINCE MUSÍ OPERÁTOR DÁVKOVAT MASO ZA POMOCÍ LOPATKY, PRŮBĚŽNĚ PO MALÝCH DÁVKÁCH, ABY NEDOŠLO K POVOLENÍ MASA.

Náčrt :



1xC 4xK 1xJ (5W1H)

1 CO ?	POVOLENÉ KOSTKY MASA
2 KDY ?	PŘI VÝROBĚ
3 KDE ?	VE VIBRAČNÍ NÁSYPCE
4 KDO ?	OPERÁTOR
5 KTERÝ ?	
6 JAK ?	

5x PROČ (5WHY)

1 PROČ ?	OPERÁTOR MUSÍ POMALU DÁVKOVAT KOSTKY MASA
2 PROČ ?	PROTOŽE BY KOSTKY MASA POVOLILY
3 PROČ ?	PROTOŽE NÁSYPKA NEMÁ CHLAZENÍ
4 PROČ ?	
5 PROČ ?	

2.PROVEDENÍ

Popis řešení :

INSTALACE PŘEKLAPĚČE A CHLADÍCÍHO ZAŘÍZENÍ S HORNÍM VÍKEM, KTERÉ NAHRADÍ OPERÁTORA A UDRŽÍ KOSTKY MASA VE ZMRZLÉM STAVU

Náčrt :



3.KONTROLA

Ověření výsledků :

4. EXPANDOVÁNÍ

Standardizace a expanze:

CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ LZE EXPANDOVAT NA KOMBINAČNÍ VÁHU RMM LINKY

Dokument číslo: ("QK 001 apd.)	Datum provedení:	Podpis :	Datum kontroly:	Podpis :	Náklady (CZK) :	Úspora (CZK) :	Úspora / Náklad B/C ratio :	Ověřeno dne :	Ověření provedl :