„ZLEPŠOVACÍ NÁVRH / Rychlý (Quick) KAIZEN „KAI – Změna“ a „ZEN – k lepšímu“
METODA PDCA -Plan (plán)-Do (provedení)-Check (kontrola)-Act (jednání/expandování)

Téma:	VYSÍŽDĚNÍ PRODUKTU Z PLNIČKY S5 S MICHADLEM			Stroj :	PLNIČKA S5	Závod:	BABICE
Kategorie: AM / PM / FI / BEZPEČNOST / CSL / Q	~~AM~~ Q	Iniciátor zlepšení :	BŘEZINA	Datum:	4.6.24	Linka:	POUCH LINKA	Středisko:	2202

1.PLÁN

Popis problému :

PŘI VYSÍŽDĚNÍ PRODUKTU Z PLNIČKY S5 S MICHADLEM („BRAMBOROVÉ PLNIČKY") DOCHÁZÍ K TOMU, ŽE POSLEDNÍ KUSY VÝROBKŮ JSOU NAPLNĚNY Z VELKÉ ČÁSTI OLEJEM/MASTNOTOU

Náčrt :



1xC 4xK 1xJ (5W1H)

1 CO ?	OLEJOVÁ SKVRNA
2 KDY ?	PŘI VYSÍŽDĚNÍ PLNIČKY S5
3 KDE ?	UVNITŘ PLNIČKY S5
4 KDO ?	
5 KTERÝ ?	
6 JAK ?	

5x PROČ (5WHY)

1 PROČ ?	PROTOŽE DOCHÁZÍ K PLNĚNÍ Z OLEJOVÉ SKVRNY
2 PROČ ?	PROTOŽE NENÍ NAINSTALOVÁNO HLADINOVÉ ČIDLO
3 PROČ ?	
4 PROČ ?	
5 PROČ ?	

2.PROVEDENÍ

Popis řešení :

INSTALACE HLADINOVÉHO ČIDLA, KTERÉ ZASTAVÍ PLNĚNÍ PŘEDTÍM, NEŽ DOJDE K NASÁTÍ OLEJE/MASTNOTY

Náčrt :



3.KONTROLA

Ověření výsledků :

4. EXPANDOVÁNÍ

Standardizace a expanze: PLNIČKA S7 S MICHADLEM (OMAČKOVÁ")

Dokument číslo: ("QK 001 apd.)	Datum provedení:	Podpis :	Datum kontroly:	Podpis :	Náklady (CZK) :	Úspora (CZK) :	Úspora / Náklad B/C ratio :	Ověřeno dne :	Ověření provedl :